

ООО "

ЗАО "

Волоконно-оптическая линия связи

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

-ЛС

Лицензия на осуществление проектной
деятельности на территории Российской
Федерации

Регистрационный номер
ГС-

Генеральный директор

Главный инженер проекта

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта (начало)		
Лист	Наименование	Примечание
1..17	Общие данные	
18..21	План прокладки кабеля ВОЛС в районе сопки "Безымянная"	
22/1	Структурная схема	
22	Трудостойка ТР-1	
23	Узел А. Разрез А-А.	
24	Узел 1, 2	
25	Узел 3, 4, 4а	
26	Узел 5, 6	
27	Схема установки муфты.	
28	Вид А	
29	Узел 7	
30	Узел 8	
31	Узел 9	
32	Спецификация	

Главный инженер проекта

[illegible]

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ВСН 600-81	Инструкция по монтажу сооружений устройств	Минсвязь СССР
	связи, радиовещания и телевидения	
СНиП 3.03.01-87	Несущие и ограждающие конструкции	
СНиП 2.01.07-85*	Нагрузки и воздействия	
СНиП 3.01.01-85	Организация строительного производства	
СНиП 21-01-97	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть 1.	
СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2.	
СНиП 2.03.11-85	Защита строительных конструкций от коррозии	
СНиП 21-01-97	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок,	
	Энергосервис, Москва, 2002г.	
	Правила пожарной безопасности при	
	проведении сварочных и других огневых работ	
	на объектах народного хозяйства	
ВНТП РД45.162-2001	Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования.	
ГОСТ 12.1030-81	Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.	
	Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, Москва, 1994	
	Правила маркировки и светоограждения высотных препятствий министерства Гражданской авиации	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	препятствий министерства Гражданской авиации										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							- ЛС				
									ЗАО "				
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
									Волоконно-оптическая линия связи		Стадия	Лист	Листов
						Р	2						
ГИП						Общие данные (продолжение)							
Разработал													
Н.Контр.													

1. Общие положения.

Настоящая рабочая документация разработана на основании технического задания ЗАО “ ” на разработку рабочего проекта по строительству волоконно-оптической линии связи, технических условий, выданных ОАО “ ”: «орэлектросеть» Б/Н.

Технические решения принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Оценка состояния существующих конструкций объекта проводилась в соответствии с требованиями, изложенными в техническом задании, представленным заказчиком.

В соответствии с техническим заданием оценка технического состояния существующих конструкций объекта проводилась с целью определения возможности подвеса на них самонесущего оптического кабеля.

В качестве объекта для подвеса оптического кабеля в соответствии с техническим заданием и ТУ были приняты конструкции опор ВЛ-6кВ по адресу: г. ; р-н сопки “ ”. Осмотр был произведен в 200 г.

Район застройки согласно СНиП 2.01.07-85 “Нагрузки и воздействия”, относятся по снеговым нагрузкам к V району, по ветровым нагрузкам к IV району с типом местности В, климатический район II В по СНиП 23-01-99 “Строительная климатология”

В ходе оценки производились следующие работы:

1. ОСМОТР КОНСТРУКЦИЙ ОПОР ВЛ-6КВ

– визуальный осмотр конструкций с проведением необходимых замеров;

2. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБСЛЕДУЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СОСТАВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПОДВЕСА НА НИХ САМОНЕСУЩЕГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										3
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ЛС				

2. Характеристика объекта.

Опора №1

Объект представляет собой анкерную деревянную опору с железобетонной приставкой для воздушных линий электропередач 6–10, 20кВ, расположенную в районе существующей застройки. Сооружение в течение всего срока эксплуатации использовалось по своему первичному назначению. На опоре, в момент проведения обследования, дополнительного оборудования установлено не было.

На объект предполагается подвесить оптический кабель с приведенными ниже параметрами:

1. Оптический кабель самонесущий производства NK Cables — 255кз/км;
2. Вес металлоконструкций для подвеса кабеля — 0,43кз/опора;

Общий вид объекта представлен на рис. 2.1.



Рис 2.1 Общий вид опоры №1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									4
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ЛС

Опора №2

Объект представляет собой промежуточную деревянную опору с железобетонной приставкой для воздушных линий электропередач 6–10, 20кВ, расположенную в районе существующей застройки. Сооружение в течение всего срока эксплуатации использовалось по своему первичному назначению. На опоре, в момент проведения обследования, дополнительного оборудования установлено не было.

На объект предполагается подвесить оптический кабель с приведенными ниже параметрами:

1. Оптический кабель самонесущий производства NK Cables — 255кг/км;
2. Вес металлоконструкций для подвеса кабеля — 0,43кг/опора;

Общий вид объекта представлен на рис. 2.2.



Рис. 2.2 Общий вид объекта

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										5
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ЛС				

Опора №3

Объект представляет собой промежуточную деревянную опору с железобетонной приставкой для воздушных линий электропередач 6–10, 20кВ, расположенную в районе существующей застройки. Сооружение в течение всего срока эксплуатации использовалось по своему первичному назначению. На опоре, в момент проведения обследования, дополнительного оборудования установлено не было.

На объект предполагается подвесить оптический кабель с приведенными ниже параметрами:

- 1. Оптический кабель самонесущий производства NK Cables — 255кг/км;
- 2. Вес металлоконструкций для подвеса кабеля — 0,43кг/опора;

Общий вид объекта представлен на рис. 2.3.



Рис. 2.3 Общий вид объекта

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							-ЛС	Лист
										6
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Опора №4

Объект представляет собой анкерную деревянную опору с железобетонной приставкой для воздушных линий электропередач 6–10, 20кВ, расположенную в районе существующей застройки. Сооружение в течение всего срока эксплуатации использовалось по своему первичному назначению. На опоре, в момент проведения обследования, дополнительного оборудования установлено не было.

На объект предполагается подвесить оптический кабель с приведенными ниже параметрами:

- 1. Оптический кабель самонесущий производства NK Cables — 255кг/км;
- 2. Вес металлоконструкций для подвеса кабеля — 0,43кг/опора;

Общий вид объекта представлен на рис. 2.4.



Рис. 2.4. Общий вид объекта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							-ЛС	Лист
										7
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Опора №5

Объект представляет собой анкерную деревянную опору с железобетонной приставкой для воздушных линий электропередач 6–10, 20кВ, расположенную в районе существующей застройки. Сооружение в течение всего срока эксплуатации использовалось по своему первичному назначению. На опоре, в момент проведения обследования, дополнительного оборудования установлено не было.

На объект предполагается подвесить оптический кабель с приведенными ниже параметрами:

- 1. Оптический кабель самонесущий производства NK Cables – 255кз/км;
- 2. Вес металлоконструкций для подвеса кабеля – 0,43кз/опора;

Общий вид объекта представлен на рис. 2.5.



Рис. 2.5. Общий вид объекта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										8
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ЛС				

Опора №6

Объект представляет собой промежуточную деревянную опору с железобетонной приставкой для воздушных линий электропередач 6–10, 20кВ, расположенную в районе существующей застройки. Сооружение в течение всего срока эксплуатации использовалось по своему первичному назначению. На опоре, в момент проведения обследования, дополнительного оборудования установлено не было.

На объект предполагается подвесить оптический кабель с приведенными ниже параметрами:

1. Оптический кабель самонесущий производства NK Cables — 255кз/км;
2. Вес металлоконструкций для подвеса кабеля — 0,43кз/опора;

Общий вид объекта представлен на рис. 2.6.



Рис. 2.6. Общий вид объекта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										9
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ЛС				

Опора №7

Объект представляет собой промежуточную деревянную опору с железобетонной приставкой для воздушных линий электропередач 6–10, 20кВ, расположенную в районе существующей застройки. Сооружение в течение всего срока эксплуатации использовалось по своему первичному назначению. На опоре, в момент проведения обследования, дополнительного оборудования установлено не было.

На объект предполагается подвесить оптический кабель с приведенными ниже параметрами:

- 1. Оптический кабель самонесущий производства NK Cables – 255кз/км;
- 2. Вес металлоконструкций для подвеса кабеля – 0,43кз/опора;

Общий вид объекта представлен на рис. 2.7.



Рис. 2.7. Общий вид объекта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							-ЛС	Лист
										10
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Опора №8

Объект представляет собой анкерную деревянную опору с железобетонной приставкой для воздушных линий электропередач 6–10, 20кВ, расположенную в районе существующей застройки. Сооружение в течение всего срока эксплуатации использовалось по своему первичному назначению. На опоре, в момент проведения обследования, дополнительного оборудования установлено не было.

На объект предполагается подвесить оптический кабель с приведенными ниже параметрами:

1. Оптический кабель самонесущий производства NK Cables — 255кз/км;
2. Вес металлоконструкций для подвеса кабеля — 0,43кз/опора;

Общий вид объекта представлен на рис. 2.8.



Рис. 2.8. Общий вид объекта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							-ЛС	Лист
										11
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

3. Анализ технического состояния конструкций объекта.

3.1. Методика.

Техническое состояние конструкций деревянных опор определялось по следующим параметрам:

- прогибы и деформации;
- отклонение по вертикали;
- состояние опорного узла;
- коррозия древесины;
- коррозия металлических накладок, скоб, хомутов и т.д.

3.2. Результаты осмотра.

На основе приведенной методики была проведена оценка конструкций объекта. При этом было выявлено:

Опора №1

- прогибы и деформации — Значительных прогибов и деформаций, снижающих несущую способность, на обследуемом объекте не зафиксировано.
- отклонения по вертикали– при обследовании серьезных отклонений объекта по вертикали не зафиксировано.
- состояние опорного узла — состояние опорного узла объекта на момент осмотра находилось в удовлетворительном состоянии. Проведения мер по усилению не требуется.
- коррозия древесины – при осмотре выявлены незначительные элементы коррозии древесины, вызванные действием агрессивных сред, не влияющие на несущую способность объекта.
- коррозия металлических накладок, скоб, хомутов – на момент проведения осмотра коррозия стальных конструкций присутствовала в незначительной степени.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что объект находится в исправном состоянии.

Опора №2

- прогибы и деформации — Значительных прогибов и деформаций, снижающих несущую способность, на обследуемом объекте не зафиксировано.
- отклонения по вертикали– при обследовании серьезных отклонений объекта по вертикали не зафиксировано.

Взам. инв. №							
	Подп. и дата						
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ЛС	Лист
							12

- состояние опорного узла — состояние опорного узла объекта на момент осмотра находилось в удовлетворительном состоянии. Проведения мер по усилению не требуется.
- коррозия древесины – при осмотре выявлены незначительные элементы коррозии древесины, вызванные действием агрессивных сред, не влияющие на несущую способность объекта.
- коррозия металлических накладок, скоб, хомутов – на момент проведения осмотра коррозия стальных конструкций присутствовала в незначительной степени.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что объект находится в исправном состоянии.

Опора №3

- прогибы и деформации — Значительных прогибов и деформаций, снижающих несущую способность, на обследуемом объекте не зафиксировано.
- отклонения по вертикали– при обследовании серьезных отклонений объекта по вертикали не зафиксировано.
- состояние опорного узла — состояние опорного узла объекта на момент осмотра находилось в удовлетворительном состоянии. Проведения мер по усилению не требуется.
- коррозия древесины – при осмотре выявлены незначительные элементы коррозии древесины, вызванные действием агрессивных сред, не влияющие на несущую способность объекта.
- коррозия металлических накладок, скоб, хомутов – на момент проведения осмотра коррозия стальных конструкций присутствовала в незначительной степени.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что объект находится в исправном состоянии.

Опора №4

- прогибы и деформации — Значительных прогибов и деформаций, снижающих несущую способность, на обследуемом объекте не зафиксировано.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 13	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ЛС				

- отклонения по вертикали– при обследовании серьезных отклонений объекта по вертикали не зафиксировано.
- состояние опорного узла — состояние опорного узла объекта на момент проведения осмотра находилось в не-удовлетворительном состоянии. Существует необходимость принятия ряда мер по усилению.
- коррозия древесины – при осмотре выявлены незначительные элементы коррозии древесины, вызванные дейст-вием агрессивных сред, не влияющие на несущую способность объекта.
- коррозия металлических накладок, скоб, хомутов – на момент проведения осмотра коррозия стальных конструк-ций присутствовала в незначительной степени.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вы-вод о том, что объект находится в неисправном состоянии. Необходимо выполнить ряд мер по усилению опорного узла объекта.

Опора №5

- прогибы и деформации — Значительных прогибов и деформаций, снижающих несущую способность, на обследуе-мом объекте не зафиксировано.
- отклонения по вертикали– при осмотре выявлены серьезные отклонения объекта по вертикали. Необходимо принять меры по выравниванию положения опоры.
- состояние опорного узла — состояние опорного узла объекта на момент проведения осмотра находилось в не-удовлетворительном состоянии. Существует необходимость принятия ряда мер по усилению.
- коррозия древесины – при осмотре выявлены незначительные элементы коррозии древесины, вызванные дейст-вием агрессивных сред, не влияющие на несущую способность объекта.
- коррозия металлических накладок, скоб, хомутов – на момент проведения осмотра коррозия стальных конструк-ций присутствовала в незначительной степени.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вы-вод о том, что объект находится в не-исправном состоянии. Необходимо выполнить ряд мер по выравниванию положения объекта по вертикали и усиле-нию опорного узла.

Взам. инв. №							Лист 14
Подп. И. дата							-ЛС
Инв. № подл.							Лист 14
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Опора №6

- прогибы и деформации — Значительных прогибов и деформаций, снижающих несущую способность, на обследуемом объекте не зафиксировано.
- отклонения по вертикали– при осмотре выявлены серьезные отклонения объекта по вертикали. Необходимо принять меры по выравниванию положения опоры.
- состояние опорного узла — состояние опорного узла объекта на момент проведения осмотра находилось в не-удовлетворительном состоянии. Существует необходимость принятия ряда мер по усилению.
- коррозия древесины – при осмотре выявлены незначительные элементы коррозии древесины, вызванные действием агрессивных сред, не влияющие на несущую способность объекта.
- коррозия металлических накладок, скоб, хомутов – на момент проведения осмотра коррозия стальных присутствовала в незначительной степени.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что объект находится в не-исправном состоянии. Необходимо выполнить ряд мер по выравниванию положения объекта по вертикали и усилению опорного узла.

Опора №7

- прогибы и деформации — Значительных прогибов и деформаций, снижающих несущую способность, на обследуемом объекте не зафиксировано.
- отклонения по вертикали– при осмотре выявлены серьезные отклонения объекта по вертикали. Необходимо принять меры по выравниванию положения опоры.
- состояние опорного узла — состояние опорного узла объекта на момент проведения осмотра находилось в не-удовлетворительном состоянии. Существует необходимость принятия ряда мер по усилению.
- коррозия древесины – при осмотре выявлены незначительные элементы коррозии древесины, вызванные действием агрессивных сред, не влияющие на несущую способность объекта.
- коррозия металлических накладок, скоб, хомутов – на момент проведения осмотра коррозия стальных конструкций в соответствии с требованиями п.8.2.1. «Пособия...» присутствовала в незначительной степени.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 15	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ЛС				

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что объект находится в не-исправном состоянии. Необходимо выполнить ряд мер по выравниванию положения объекта по вертикали и усилению опорного узла.

Опора №8

- прогибы и деформации — Значительных прогибов и деформаций, снижающих несущую способность, на обследуемом объекте не зафиксировано.
- отклонения по вертикали– при осмотре не выявлены серьезные отклонения объекта по вертикали.
- состояние опорного узла — состояние опорного узла объекта на момент проведения осмотра находилось в не-удовлетворительном состоянии. Существует необходимость принятия ряда мер по усилению.
- коррозия древесины – при осмотре выявлены незначительные элементы коррозии древесины, вызванные действием агрессивных сред, не влияющие на несущую способность объекта.
- коррозия металлических накладок, скоб, хомутов – на момент проведения осмотра коррозия стальных конструкций присутствовала в незначительной степени.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что объект находится в не-исправном состоянии. Необходимо выполнить ряд мер по выравниванию положения объекта по вертикали и усилению опорного узла.

3.3 Выводы

На основании анализа проделанных работ по обследованию опор В/Л-6кВ можно сделать следующие выводы:

3.3.1 В целом, техническое состояние конструкций объекта может характеризоваться как исправное, подвес самонесущего оптического кабеля с параметрами, оговоренными в разделе 2, возможна при условии устранения дефектов конструкций, оговоренных в п.3, в течение 6 месяцев с момента начала работ.

3.3.2 Мероприятия по устранению дефектов конструкций предусмотрены настоящим проектом. См. ТСП-2008/4–01–ЛС рабочие чертежи.

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №							Лист	
										16
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	-ЛС				

4 Общие указания по прокладке волоконно-оптической линии связи.

Кабель проложить согласно планам представленным ТСП-2008/4-01-ЛС, по опорам ВЛ 6кВ. Для подвеса ВОЛС использовать штатную арматуру. Ввод и вывод кабеля в здание выполнить согласно рабочим чертежам проекта.

Ввод волоконно-оптического кабеля в здание выполнить через гильзу. Перед входом в здание организовать петлю кабеля для отсечки попадания воды внутрь помещения. После прокладки кабеля отверстие тщательно загерметизировать негорючим герметиком.

Все смонтированные металлические конструкции покрыть грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) и окрасить в два этапа водостойкой эмалью.

Изготовление, приемку и монтаж металлоконструкций производить в соответствии с требованиями СНиП III-18-75 "Правила производства и приемки работ", СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Монтаж производить с соблюдением требований следующих нормативных документов:

- Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения ВСН 600-81, Минсвязь СССР.
- ПУЭ издание 7.
- Безопасность труда в строительстве. Часть 1. СНиП 12-03-2001.
- Безопасность труда в строительстве. Часть 2. СНиП 12-04-2002.

Швы сварных элементов выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-80. Высота сварных швов принимается по наименьшей толщине свариваемых деталей, а их длина – по всему контуру прилегания.

Материалы для сварки, соответствующие маркам стали, принимать по табл. 55* СНиП II-23-81* (издание 1991 г.)

Для ручной сварки конструкций из стали с расчетным сопротивлением до 2400 кг/см², свариваемых со сталями более высокой прочности, применять электроды типа Э-42А.

Сварные швы должны удовлетворять следующим требованиям:



- должны быть очищены от шлака и брызг металла;
- иметь равномерную чешуйчатую поверхность и плавный переход к основному металлу;
- не иметь наплывов, прожогов, подрезов, непроваров корня шва, трещин в околошовной зоне.

Защиту от коррозии выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85, ГОСТ 9.402-80.

Конструкция стойки находится на открытом воздухе, в соответствии с чем степень агрессивного воздействия принимается среднеагрессивной. Все металлические конструкции покрыть грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), после чего окрасить в два этапа водостойкой эмалью.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 17
			-ЛС						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

[illegible]



-Л/С			
ЗАО "			
Волоконно-оптическая линия связи			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док
Разработчик	Исполн.	Провер.	Дата
Начальник			
План прокладки кабеля ВО/С в районе связи		Р	21
Формат А3		Листов	

[illegible]

1. Сварку производить электродом Э42 по ГОСТ 9467-80
2. Выпукло стыковых швов выполнять по наименьшей толщине свариваемых элементов
3. Швы стыковых соединений по ГОСТ 5264-80*
4. Все металлоконструкции элементов крепления трубопроводов покрыть цинкополимерной композицией ЦПО-1




ЦПО-1 – СВ 19213-012-12288779-99

Сменить типичный подерivative метода перед грунтоводкой – втора по ГОСТ 19025 – 74.

Решения по описанию: грунтоводке и окраске вести в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005 – 75

и* Провести и нормативной безопасности, пожарной безопасности и производственной безопасности для окрасочных цехов.

- размер уточнить при монтаже




1 * - размер условный при монтаже


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	3А0*	- /С
Исполн.	ГМП	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Волоконно-оптический кабель	Смодия
Н.Контр.	Н.Контр.	Н.Контр.	Н.Контр.	Н.Контр.	Н.Контр.	Узел1. Разрез А-А.	Лист
						Контракт	Формат А3


Узел 3



Узел 4




Узел 4а




Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №

- /С									
ЗАО									
" "									
Волокно-оптическая линия связи									
Узел 3,4,4а									
Формат А3									
Комплект									
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
ГЛП									
Разработчик									
Исполн.									
						Содня	Лист	Листов	
						Р	25		

Узел 5



Узел 6



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №

- /Л			
ЗАО			
Волокно-оптический линия связи			
Изм.	Колуч	Лист	№ док
			Подпись
			Дата
Узел 5,6			
Формат А3			
Содья		Лист	Листов
Р		26	

[illegible]

Спецификация элементов

№пз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		<u>Узел 8</u>	9		омора №14,5,8
		Щедень, фракции 25-30	1		м³
		Бетон	1,6		м³
		Бериллом	35		м²
		Пропилка диаперендоса	3		кг



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Узел 9

Оттяжки опоры установить в противоположном направлении уклона опоры ВЛ

Спецификация элементов


Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		Узел 9	4		опора №23,67
		Щебень фракции 25-30	1		м³
		Бетон	16		м³
		Берипласт	35		м²
		Хомут оцинкованный Ø250мм	1		
		Трос оцинкованный Ø5,4мм	12м		
	ГОСТ 18732-78	Полба Ø89х35 L=2200 (24,5 по ГОСТ 27772-88 Лист=10 150х150	16,26		
	ГОСТ 19903-74*	ГОСТ 27772-88 (24,5 по ГОСТ 27772-88	2	1,77	

1. Существующую опору покрыть биопереновой пропиткой (огнебиозащита).

Для усиления опоры демонтировать 650 мм сущ. насыпи камней, установить опалубку, произвести отсыпку 250мм щебнем фракции 25-30 с утрамбовкой, сверху произвести демонтирование 400мм. снаружи покрыть 3 слоями берипласта. Сущ. опалубку восстановить.

Существующую опалубку покрыть биопереновой пропиткой (огнебиозащита).

1. Сборку производить электродом 342а по ГОСТ 9467-80.
2. Высоту старых швов выровнять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
3. Швы стыковых соединений по ГОСТ 5264-80*.
4. Все металлоконструкции элементов крепления трубостоек покрыть цинканоленной композицией Цинкол - СВ ТУ 213-012-12288779-99.
Степень очистки поверхности металла перед грунтовкой - вторая по ГОСТ 9025 - 74.
Работы по очистке, грунтовке и окраске вести в соответствии с требованиями ГОСТ 123.005 - 75 и "Правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов".



Изм.						ЛС		
Кол.уч.						3А0 *		
Лист № док.						Волоконно-оптическая линия связи		
Подпись						Стадия	Лист	Листов
Дата						Р	31	
Гип						Узел 9		
Разработал								
Н.контр.								

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение отраслевого листа	Код оборудования, заделка, материал	Забой-газоподъемель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
1	Муфта муляковая Chapell 14002				шт	1		
2	Бокс для муфты металлический с замком, 600*4400*300*				шт	1		
	Кабельные заделка							
3	Кабель оптический с вынесенным силовым элементом	ТУ3587-001-58743450-2003			м	1150		
	Материя и материалы							
4	Полужная клипса НК-1				м	31		
5	Поддерживающая клипса ПК-1				шт	6		
6	Задел крепления УК-Н-01				шт	44		
7	Кончик ленточный				шт	44		
8	Рубка 59х3				м	12		
	Опора ПН-105 (серия 3.407-85, п.4)	Установка опор по серии 3.407-85			шт	2		
9	Стойка Ø140, L=7,5м				шт	1		
10	Трестовка ПТ-12-3,25				шт	1		
11	Трестовка оцинкованная Ø4мм				м	15		
	Опора УПН-4,05 (серия 3.407-85, п.22)	Установка опор по серии 3.407-85			шт	1		
12	Стойка Ø200, L=7,5м				шт	1		
13	Подкос Ø180, L=6,5м				шт	2		
14	Трестовка ПТ-17-4,25				шт	2		
15	Резель				шт	4		
16	Трестовка оцинкованная Ø4мм				м	70		
17	Болт М20 L=550				шт	2		
18	Шпилька М20 L=560				шт	2		
19	Шпилька М20 L=660				шт	2		
20	айка 2М20				шт	10		
21	Шайба 60х60х6 ош Ø22				шт	12		

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №
Изм. Копия Лист №рек Подпись Дата 3А0* Волокно-оптический линия связи Спецификация Лист 32 Комплект Формат А3		